

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yalanciop
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0018-43	FECHA:	02 de agosto de 2024



Foto 1: Proceso de instalación de techo en la cocina de la EORM aldea Yalanciop.



Foto 2: Elaboración de la base para la instalación de la pila, por lo que se sustituirá por otra pila nueva de dos lavaderos.




Foto 3: Proceso de sustitución de estufa rural, ya que no se encuentra en buenas condiciones.



Foto 4: Proceso de mejoramiento de paredes y el repello correspondiente.




Foto 5: Proceso de sustitución de piso en mal estado, sustitución torta de concreto y piso de cemento liquido.



Foto 6: Proceso de ampliación de paredes y sustitución de laminas por vidrios de metal, como también la sustitución de puertas de metal por deterioro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del COPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---