

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PALUGUA, ALDEA BULEJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0020-43	FECHA:	17/06/2024



Foto1: Deterioro de laminas del techado de la EORM, Palugua, aldea Bulej.



Foto 2: Deterioro y oxidación de costaneras de cocina.



Foto 3: decoloracion de pintura en muro interior y exterior



Foto 4: deterioro de pintura en las puertas por uso diario.



Foto 5: estufa rural en malas condiciones



Foto 6: deterioro de ventanas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPF

  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público