## Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO: Huehuetenango

MUNICIPIO: San Mateo Ixtatán

DEPARTAMENTO: Huehuetenango MUNICIPIO: San Mateo Ixtatán

NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO: Escuela Oficial Rural Mixta, cantón El Pozo, aldea Bulej

CÓDIGO DEL
ESTABLECIMIENTO: 13-18-0032-43

FECHA: 09 de agosto de 2,024.



Foto1: Se está colocando las láminas en el techo.



Foto 2: Ya están preparados los materiales para instalar la nueva estructura del techo



Foto 3: Las puertas están listas para la instalación.



Foto 4: Se esta colocanco el piso de granito en la cocina.



Foto 5: Se está trabajando en la cuneta de concreto.



Foto 6: Se está tranbajando en el pintado de la bodega y la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

D-A-P-

SE ALDEA

Firma y sello del Presidente de la OPF

Omening

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

1



## Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

DEPARTAMENTO: Huehuetenango DURANTE X POSTERIOR

MUNICIPIO: San Mateo Ixtatán

DEPARTAMENTO: Huehuetenango MUNICIPIO: San Mateo Ixtatán

NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO: Escuela Oficial Rural Mixta, cantón El Pozo, aldea Bulej

CÓDIGO DEL
ESTABLECIMIENTO: 13-18-0032-43

FECHA: 09 de agosto de 2,024.




Foto7: Se eliminó la barda de metal y se está sustituyendo por pared de blok..



Foto 8: Se continuaron unas iladas mas de blok para dejar alto el techo.




Foto 9: Seestá colocando la nueva plancha.



Foto 10: Debido al espacio se cambió la posisión de la chimenea.



Foto 11 : Ya se tiene lista la pila que sustituirá el labadero que se encuentra deteriorado.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

D-A-P-

ALDEA PLANE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público TIN