

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO X DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN, HUEHUETENAGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PLAN POJOM, ALDEA POJOM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0060-43	FECHA:	4/10/2024




Foto1: Sustitucion de pared de madera por block



Foto 2: Sustitucion de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustitucion de piso de Cemento liquido



Foto 4: Sustitucion a estructura de soporte de madera a metal




Foto 5: Sustitucion de ventanas de madera mas vidrio



Foto 6: Sustitucion de puertas de madera a metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.