

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXQUISIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0889-43	FECHA:	16/10/2024



Foto1: Mejoramiento paredes de cocina



Foto 2: Sustitución de cubierta de Lámina y estructura de techo



Foto 3: Reparación de piso de torta de cemento en malas condiciones




Foto 4: Sustitución de cubierta de lamina y estructura de techo



Foto 5: Sustitución de lavamanos en mal estado



Foto 6: Reparación de losa de patio en malas condiciones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXQUISIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0889-43	FECHA:	16/10/2024



Foto7: Sustitución de chapas de puertas en malas condiciones



Foto 8: Reparación de base de soporte para tanque de almacenamiento de agua



Foto 9: Sustitución de llaves de agua en malas condiciones



Foto10: Reparación de torta de cemento en malas condiciones





Foto 11: Sustitución de cubierta de laminas de aulas



Foto 12: pintura muros exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--