

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Jolomtenam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0893-43	FECHA:	12/08/2024




Foto1: Las ventanas están rota y sus marcos están oxidadas




Foto 2: Las láminas están oxidadas y los capotes no están completas




Foto 3: Vista panorámica de la escuela




Foto 4: Perspectiva de la escuela donde se ven las láminas oxidadas




Foto 5: Así se observa la panorámica de la cocina y las láminas en mal estado, con agujeros es urgente se haga la sustitución de láminas y puertas




Foto 6: Las vigas de madera están en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y finalizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público