

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Jolomtenam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0893-43	FECHA:	20/08/2024



Foto1: Así se quedó la cocina y la escuela pintada



Foto 2: Así se va la escuela con las laminas y costanera pintada




Foto 3: Interior de la escuela pintada



Foto 4: Laminas instaladas y costaneras





Foto 5: Puerta instalada con su chapa



Foto 6: Así se quedó colocado la taza

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público