



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ocante
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0895-43	FECHA:	28/02/2024



Foto1: Asi estaba los aulas




Foto 2: Los baños en mal estado



Foto 3: Instalando el lamina de los aulas



Foto 4: Areglando los baños



Foto 5: Trabajos Finalizado




Foto 6: Trabajos Finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

