

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yolcultac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0898-43	FECHA:	28 de mayo de 2024



Foto 1: Sustitución de láminas finalizadas en las 6 aulas.



Foto 2: Estructura de metal de techo con mantenimiento finalizado.




Foto 3: Mantenimiento a puertas finalizado.



Foto 4: Mantenimiento de pared finalizado (exterior)



Foto 5: Piso de concreto mal ubicado





Foto 6: Mantenimiento de pared finalizado (interior)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

