

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENC	IAS DETERMINADAS PREVIO X	DURANTE	POSTERIOR	
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHAQUENALITO	
CÓDIGO DEL	13-18-0899-43	FECHA:	16/10/2024	
ESTABLECIMIENTO:				
Foto1: Mejoramiento paredes de cocina		Foto 2: Sustitució	Foto 2: Sustitución de láminas por láminas troqueladas de aluzinc cal. 26	
Foto 3: Reparación de piso de torta de concreto		Foto 4: Mejoramiento de muro perimetral		
Foto 5: Sustitución de ventanas de madera por metal Paures (A) Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionidas y actualizar el húmero de hoja		Foto 6: Sustitución de plancha de metalida tres hornillas chaque.		
	chaquenalito	ROHI	Self Self Self Self Self Self Self Self	
	Firma y sello del Presidente de la OPF	100 /4/	Firma y Sello Director Centro Educativo Público	