

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, Aldea Nueva Concepción	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nueva Concepción , San Mateo Ixtatán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0904-43	FECHA:	16/10/2024



Foto 1: Sustitución de Lámina ,por lamina troquelada aluzinc, se puede observar que las laminas que la escuela tiene ,ya tiene grietas y se llena de agua las aulas



Foto 2: sustitución de capote de lámina ,por lámina troquelada, en la imagen se puede observar que los capotes están desgastados y corren peligro en hundirse hacia adentro de las aulas



Foto 3: sustitución de estructura de madera por estructura de metal, es necesario cambiar las reglas y tijeras que sostiene el techo, porque ya están desgastados y picados por el agua que ingresa de la lámina y el capote



Foto 4: sustitución de puerta. Las puertas ya están en malas condiciones y agrietadas por el paso del tiempo




Foto 5: Mejoramiento de pared de madera por Block, es necesario mejorar las condiciones donde se preparan los alimentos de nuestros estudiantes ,eso influye en el aspecto social del proceso educativo.



Foto 6: Sustitución de puertas al servicio sanitario, se puede apreciar en la fotografía que este servicio está en malas condiciones las puertas agrietadas y disfuncionales.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO





DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, Aldea Nueva Concepción	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nueva Concepción , San Mateo Ixtatán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0904-43	FECHA:	16/10/2024



Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores, en la fotografía podemos observar que la escuela ya está decolorada y maltratada con el paso de los años las pinturas se desgastan.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público