

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YICHCAKCHIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0905-43	FECHA:	16/10/2024



Foto 1: Repello de la pared de cocina




Foto 2: Sustitucion de ventana de cocina que está en malas condiciones




Foto 3: Sustitucion de puerta de la cocina que está en malas condiciones



Foto 4: Sustitución de estufa artesanal y plancha en malas condiciones



Foto 5: Sustitución de piso de cocina en malas condiciones



Foto 6: Sustitucion de puerta de baños que están deterioradas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YICHCAKCHIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0905-43	FECHA:	16/10/2024




Foto7: Sustitución de lavamanos



Foto 8: Sustitucion de lámina de baños totalmente deterioradas




Foto 9: Sustitución de estructura de soporte de techo




Foto 10: Sustitucion de inodoros




Foto 11: Sustitución de piso de baños que están en malas condiciones





Foto 12: Mantenimiento de estructura de ventana y sustitución de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.R.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YICHCAKCHIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0905-43	FECHA:	16/10/2024



Foto13: Sustitución de estructura de soporte de techo



Foto 14: Reparación de losa de patio




Foto 13:




Foto 14:




Foto 15:




Foto 16:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
	