

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVO SAN MATEO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0907-43	FECHA:	16/10/2024



Foto1: Mejoramiento paredes de cocina de madera a block



Foto 2: sustitucion de plancha y chimenea



Foto 3: pinturas en paredes



Foto 4: sustitucion de techo de la escuela



Foto 5: matenimientos de la estructura de la escuela




Foto 6: sustitucion del techo de servicios sanitario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR




DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVO SAN MATEO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0907-43	FECHA:	16/10/2024



Foto 7: Mejoramiento de puertas



Foto 8: Mejoramiento de vidrios



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

