

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Guayab-quej,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0909-43	FECHA:	11/05/2024




Foto1: desinstalación de techo de la Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Guayab-quej




Foto 2: entrega de materiales en la Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Guayab-quej



Foto 3: evidencia de comienzo de detrabajo




Foto 4: construcción de cocina de la escuela



Foto 5: construcción de la mesa con concreto




Foto 6: preparación de baño

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---