

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Guayab-quej,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0909-43	FECHA:	29/05/2024




Foto1: evidencia de instalación de laminas, aplicación de pintura, instalación de vidrios y preparación de puertas.




Foto 2: instalación de costaneras en el techo como vigas



Foto 3: reparacion de cocina, construccion de nueva estufa e instalacion de chimenea.



Foto 4: reparacion de cocina, construccion de mesa de concretos



Foto 5: mantenimiento de paredes de baños




Foto 6: instalación de taza inodoro de baño

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

