

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chixjoj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-1476-43	FECHA:	28/02/2024



Foto1: Cambio de techo por el deterioro de láminas cuando llueve caen goteras.



Foto 2: Pintada de puertas por deterioro y oxidado.



foto 03: Mejorando la cocina porque ya esta en mala condición

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---