

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yalanhuitz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-1564-43	FECHA:	27/02/2024



Foto1: Muro de base para la malla deteriorado




Foto 2: Muro en mal estado y deteriorado



Foto 3: muro y solera en mal estado, malla deteriorado




Foto 4: bases de muro, postes y malla en mal estado





Foto 5: muro para base de malla y malla en mal estado



Foto 6: malla y postes en mal estado, y soleras de base deteriorado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---


 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
ALDEA YALANHUITZ
 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA


 Escuela Oficial Rural Mixta
 Aldea Yalanhuitz
DIRECCIÓN
 Centro Educativo Público
 San Mateo Ixtatán, Huehuetenango