



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yalanhuitz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-1564-43	FECHA:	27/05/2024



Foto1: La comunidad quitando la maya y porton viejo



Foto 2: habriendo sanjeado para poner el ciemento nuevo



Foto 3: colocando block en la parte de la calle principal de la escuela



Foto 4: parte aoeste de la escuela con las dos iladas de block ya puesto



Foto 5: calle principal listo para la colocación del tubo hg y construccion de muro de concreto en cada desnivel



Foto 6: momento en donde pusieron los postes de hg y fundicion de muros de concreto en cada desnivel

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

