



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tiactac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-1568-43	FECHA:	20 de mayo de 2024



Foto1: sustitucion de ventanas



Foto 2: sustitucion de estufa rural



Foto 3: sustitucion de tasa inodoro



Foto 4: sustitucion de azulejos para baños



Foto 5: Aplicación de pintura



Foto 6: sustitucion de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

