

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TIMACTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-1569-43	FECHA:	1/08/2024




Foto1: Cambiando azulejo en los baños




Foto 2: Patios sin pintura




Foto 3: Areglando muro perimetral construyendo



Foto 4: Escenario arreglando




Foto 5: Escuela aun no pintado





Foto 6: Cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 
Firma y sello del Presidente de la O.P.F.

 
Firma y Sello Director Centro Educativo Público