

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TIMACTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-1569-43	FECHA:	21/08/2024




Foto1: Bañosya mejorados y azulejos colocados



Foto 2: Aulas ya pintadas.



Foto 3: muro perimetral terminado



Foto 4: Paredes ya pintadas




Foto 5: muro mejorado




Foto 6: Aulas ya pintadas de nuevo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hector...
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

