

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetanango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yulchen Frontera
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-1570-43	FECHA:	27/02/2024



Foto 1: Las vigas y reglas de madera en mal estado.




Foto 2: Las láminas no son adecuadas en tiempo de verano, afecta el interés y la atención de los estudiantes.



Foto 3: Las láminas de capote ya no están completas por el viento.



Foto 4: Así se observa el panorama de la escuela.



Foto 5: Todas las láminas en mal estado con agujeros es urgente se haga la sustitución completa.



Foto 6: Así está el panorama completo de la escuela donde se observa que es una necesidad de cambiar el techo a metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la ORF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Dirección Educativa Pública

