

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yulchen Frontera
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-1570-43	FECHA:	24/05/2024




Foto 1: Aquí se están colocando las costaneras.



Foto 2: Aquí se está colocando las láminas en el techo



Foto 3: Se está pintando la escuela



Foto 4: Están repellando la pared.



Foto 5: Así son las tazas



Foto 6: Así se están colocando las tazas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

