

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yulchen Frontera
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-1570-43	FECHA:	27/05/2024



Foto 1: Así de esta forma se quedaron las costaneras



Foto 2: Así finalizo el trabajo de remozamiento del techo de la escuela con el apoyo de los padres de familia.




Foto 3: Así se quedo el parte donde se repello



Foto 4: Así se quedo la escuela pintada



Foto 5: Así se quedo colocado las tazas



Foto 6 : Así se observa la escuela remozada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la OPP



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

