

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yoltziblac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-1650-43	FECHA:	28/02/2024




Foto 1: Sustrición de lamina por lamina



foto 2 sustrición de láminas externos



foto3. sustrición de pintura de las puertas



foto 4. sustrición de láminas en una de las aulas



foto 5. sustrición de laminas del corredor






foto 6. sustrición de una de las esqqina de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 José Santizo Tapia
 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Diego Gómez Aragón
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

