

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yoltziblac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-1650-43	FECHA:	11/05/2024




Foto 1: Sustrucción de lamina por lamina



foto 2 sustitución de láminas externos




foto3. sustitución de pintura de las puertas



foto 4. sustitución de láminas en una de las aulas



foto 5. sustitución de láminas del corredor



foto 6. sustitución de una de las esquina de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*José Santizo Tapia*

José Santizo Tapia  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*Diego Gómez Alonzo*

Diego Gómez Alonzo  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

