

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yoltziblac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-1650-43	FECHA:	24/05/2024




Foto 1: Sustitucion de lamina por lamina



foto 2 sustitución de láminas externos




foto3. sustitución de pintura de las puertas




foto 4. sustitución de láminas en una de las aulas





foto 5. sustitución de láminas del corredor



foto 6. sustitución de una de las esquina de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


José Santizo Tapia
Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Diego Gómez Alonzo
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
