

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetanango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ixcanzán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-1789-43	FECHA:	10 de Junio de 2024




Foto1: Pintura de la escuela y muro perimetral.



Foto 2: Cambio de piso de torta de cemento a piso ceramico.



Foto 3: Reconstrucción del muro del jardin escolar




Foto 4: mejoramiento de puertas de puertas



Foto 5: Mejormiento de la cocina del establecimiento.




Foto 6: Arreglo de sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo

