

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CAXEPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-4721-43	FECHA:	26 DE JULIO DE 2024




Foto1: Reflejo de la pintada de los paredes de la cocina, terminado.



Foto 2: Lavatrastos terminado.




Foto 3: Pintada de las paredes terminado.



Foto 4: Cambio de tubo de chimneas de concreto.



Foto 5: cambio de las 2 estufas rurales completas




Foto 6: Cambio y mejoramiento de estufa rural por completo con la colocacion de azulejos con figuras.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CAXEPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-4721-43	FECHA:	26 DE JULIO DE 2024



Foto1: Terminación de mejoramiento de muro de contención.



Foto 2: finalización del muro de contención.



Foto 3: Finalización del muro de contención.



Foto 4: Sustitución y colocación de muro de contención en la entrada del aula.



Foto 5: La entrada del centro educativo ya en condiciones aceptables.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Manuel Zun A

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público Caserío Caxepa, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CAXEPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-4721-43	FECHA:	26 DE JULIO DE 2024



Foto1: Finalización de la colocacion del sostenimiento de techo.



Foto 2: Finalización de la colocación de techo laminas troqueladas calibre 26 color rojo.



Foto 3: Panorama de mejoramiento y colocación del techo, lamina troquelada



Foto 4: Mueble de la cocina con piso ceramica terminado.



Foto 5: Mejoramiento y colocación de pilla plastica.



Foto 6: Finalización de colocación de piso ceramica en la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Manuel A

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

