

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tzalanzticap
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-4830-43	FECHA:	




Foto1: Cubierta de lámina



Foto 2: REPARACION DE COCINA




Foto 3: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL




Foto 4: Reparacion de sistema electrico



Foto 5: Pintura de paredes interior y exterior




Foto 6: Sustitucion de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

