

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Nuevo Triunfo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nuevo Triunfo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-5640-43	FECHA:	27/02/2024



Foto 1: Cae goteras en las laminas




Foto 2: Goteras en los capotes



Foto 3: Pintura despintada de la pared




Foto 4: tornillos Oxidados




Foto 5: Costanero despintada



Foto 6: Pared despintada por el agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPI




Firma y Sello Director Centro Educativo

