



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CAXEPA CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-6056-43	FECHA:	26 DE JULIO DE 2024



Foto 1: Reflejo de la pintada de los paredes



Foto 2: sustitucion de lamina troquelada



Foto 3: reparacion de de piso de cemento liquido



Foto 4: sustitucion de tuberia PVC linea principal de aguas negras



Foto 5: mantenimiento de cajas de registro



Foto 6: sustitucion tuberia de aguas negras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CAXEPA CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-6056-43	FECHA:	26 DE JULIO DE 2024



Foto1:



Foto 2: reparacion de muro perimetral block




Foto 3: mejaramiento acabado de muro



Foto 4: raparacion de bajada pluvial



Foto 5: mejoramiento acabado en muro



Foto 6: sustitucion de llave de chorro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

