



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CAXEPA CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-6056-43	FECHA:	26 DE JULIO DE 2024



Foto1: reparacion de bajada pluvial PVC 4



Foto 2: mantenimiento de portones



Foto 3: cambio de tubería



Foto 4: Sustitución y colocación de muro



Foto 5: mejoramiento acabado en muro



mejoramiento en acabado de techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CAXEPA CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-6056-43	FECHA:	26 DE JULIO DE 2024



Foto1: Reflejo de la pintada de los paredes de la cocina, terminado.



Foto 2: plancha de tres hornillas




Foto 3: sustitucion de puertas instaladas




Foto 4: sustitucion de chapas instaladas



Foto 5: Instalacion de ventanas



Foto 6: Reparacion de cemento liquido

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

