

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xapper
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-6062-43	FECHA:	28/02/2024



FOTO 1: MODULO DE AULAS CON DETERIORO EN TECHO




Foto 2: MODULO DE BAÑO CON DAÑO EN PUERTAS



Foto 3: MODULO DE COCINA CON DAÑO EN TECHO




Foto 4: MODULO DE AULA CON DAÑO EN PUERTAS



Foto 5: MODULO DE INODORO CON DEFICIENCIA







Foto 6: MODULO DE PISO EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público