



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xapper
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-6062-43	FECHA:	29/05/2024



Foto 1: Instalación de láminas




Foto 2: Instalación de inodoros



Foto 3: Instalación de piso cerámico.



Foto 4 : Instalacion de puertas.



Foto 5 aplicacion de pinturas.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

