



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE EFICIENCIA DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS CRUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-6063-43	FECHA:	29 DE FEBRERO DE 2024




Foto1: materiales para el remozamiento de la escuela




Foto 2: laminas troqueladas alucin de diferentes pies



Foto 3: Derrivación del techo de la EORM.



Foto 4: Colocación de nuevas costaneras y de luz eletrico de la EORM, Caserio Las Cruces.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público