

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO CHECRUZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHECRUZ, ALDEA TOJLATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0015-43	FECHA:	31 DE MAYO DE 2024




Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE SOPORTE



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE METAL



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la O.P.A.  
Escuela Oficial Rural Mixta  
Caserío Che Cruz  
Consejo de Padres de Familia  
Aldea Tojlate  
Colotenango, Huehuetenango

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
Escuela Oficial Rural Mixta  
Caserío Che Cruz  
Aldea Tojlate  
Colotenango, Huehuetenango