

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO CHECRUZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHECRUZ, ALDEA TOJLATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0015-43	FECHA:	31 DE MAYO DE 2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO EN EULAS



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE METAL



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

