



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA UNIÓN IXCONLAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0016-43	FECHA:	19/07/2024




Foto1: reparación del piso de concreto del corredor del centro educativo



Foto 2: reparación del piso de concreto en una de las aulas



Foto 3: reparación de piso de concreto dirección del centro educativo



Foto 4: sustitución de piso de concreto por piso de granito en corredor del centro educativo



Foto 5: colocación de piso de granito en aula No. 2.



Foto 6: colocación piso de granito en aula No. 3.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

