



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LÓPEZ, ALDEA ICAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0020-43	FECHA:	21/02/2024




Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26



Foto 2: Sustitución de mingitorios




Foto 3: Mantenimiento de puertas de servicios sanitarios




Foto 4: Sustitución de sistema eléctrico (cableado, focos y plafoneras)



Foto 5: Sustitución de canal y bajada de agua pluvial






Foto 6: Sustitución de accesorios de inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OCA

Firma y Sello Director Centro Educativo