



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LÓPEZ, ALDEA ICAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0020-43	FECHA:	21/02/2024



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26



Foto 2: Sustitución de mingitorios



Foto 3: Mantenimiento de puertas de servicios sanitarios



Foto 4: Sustitución de sistema eléctrico (cableado, focos y plafoneras)



Foto 5: Sustitución de canal y bajada de agua pluvial



Foto 6: Sustitución de accesorios de inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se contabilizan el número de hojas.

*[Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la Comunidad



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público