



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LÓPEZ, ALDEA ICAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0020-43	FECHA:	19/03/2024



Foto1: Sustitución de lámina por Lámina troquelada calibre 26



Foto 2: Sustitución de Mingitorios



Foto 3: Mantenimiento de puertas de servicios sanitarios



Foto 4: Sustitución de sistema electrico (cableado, focos y plafoneras)




Foto 5: Sustitución de canal y bajada de agua pluvial



Foto 6: Sustitución de accesorios de inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello de 


Firma y Sello Director Centro Educativo Público 