



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LÓPEZ, ALDEA ICAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0020-43	FECHA:	18/04/2024



Foto1: Sustitución de lámina por Lámina troquelada calibre 26



Foto 2: Sustitución de Mingitorios



Foto 3: Mantenimiento de puertas de servicios sanitarios



Foto 4: Sustitución de sistema electrico (cableado, focos y plafoneras)



Foto 5: Sustitución de canal y bajada de agua pluvial



Foto 6: Sustitución de accesorios de inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*  
Firma y sello del **Consejo Educativos** **ESCUELA OFICIAL** **CASERÍO LÓPEZ, ALDEA ICAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO**

*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello Directo Centro Educativo Público **ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO LÓPEZ ALDEA ICAL COLOTENANGO, HUEHUETENANGO**