



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Huehuetenango | MUNICIPIO: | Colotenango |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Morales, aldea Tixel |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-19-0023-43 | FECHA: | 29/02/2024 |



Foto 1: Cambio de chimenea, plancha de metal y mantenimiento a estufa rural



Foto 2: Mantenimiento de puertas de aulas y cambio de chapas



Foto 3: Cambio de inodoros para servicios sanitarios




Foto 4: Cambio de lamina por lámina troquelada calibre 26 y estructura portante de madera por metal



Foto 5: Colocación de torta de concreto en patio





Foto 6: Sustitución de sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo

