



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA MONTAÑITA, ALDEA LA VEGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1-19-0024-43	FECHA:	21/02/2024




Foto1: sustitucion de vidrios




Foto 2: sustitucion de piso de torta concreto



Foto 3: sustitucion de plancha y chimenea de cocina escolar



Foto 4: sustitucion de balcones



Foto 5: sustitucion de chapa




Foto 6: sustitucion de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de la OPE  


  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
DIRECCION  
