



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA MONTAÑA, ALDEA LA VEGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1-19-0024-43	FECHA:	20/03/2024




Foto1: colocacion de piso torta concreto




Foto 2: levantamiento de piso torta



Foto 3: pintada de aulas afuera y adentro



Foto 4: colocacin de nueva plancha y chimena






Foto 5: remodelacion de lavamanos



Foto 6: materiales que servira para sustitucions

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPEA	 Firma y Sello Director Centro Educativo
--	---

