

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA MONTAÑITA, ALDEA LA VEGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1-19-0024-43	FECHA:	27/03/2024



Foto1: terminacion de colocacion de piso granito




Foto 2: terminacion de colocacion de vidrios y balcones




Foto 3: colocacion de rotoplast




Foto 4: terminacion de piso torta concreta



Foto 5: terminacion de puertas y chapas



Foto 6: terminacion de chimenea y plancha en la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---