

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHECHIMES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0027-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	09/04/2024



Foto 1: Evaluador de campo en el establecimiento.



Foto 2: Vista de fachada de la cocina, se colocara repello y alisado.



Foto 3: Vista de cocina se observa el block Visto.



Foto 4: Vista de cocina se observa el block Visto.



Foto 5: Vista interior de cocina se observa el block Visto y cielo sin ningún.



Foto 6: Vista de losa, se aplicará repello para remozarla.

Caserío de Padre...  
 EORM...  
 Caserío de Chechimes...  
 Colotenango, Huehuetenango

*[Handwritten signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Handwritten signature]*

**Miguel Angel Vasquez Garcia**  
Ingeniero Civil  
Col. 11681

Firma, sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHECHIMES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0027-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	09/04/2024



Foto 7: Se Observa el piso, se remozara colocando piso.



Foto 8: Vista del mueble de concreto, donde se le colocara azulejo.



Foto 9: Se remozara aplicando Repello y alisado, además se instalara azulejo en muebles y paredes, se hará aun pila de concreto.



Foto 10: vista del interior de la cocina es necesario realizar una remozamiento.



Foto 11: vista del interior de la cocina es necesario realizar una remozamiento.



Foto 12: Evaluador de campo en el establecimiento.



*[Handwritten signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Handwritten signature]*

**Miguel Angel Vásquez García**  
Ingeniero Civil  
Col. 11551

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa