

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Colotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Cabecera Municipal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19- 0029-45	FECHA:	13/09/2024



Foto1: Reparación de muros perimetrales.



Foto 2: Mejoramiento de puerta



Foto 3: Mejoramiento de piso



Foto 4: Mejoramiento de cocina






Foto 5: Sustitución de pila de 2 lavaderos



Foto 6: Canales y bajadas de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la ORGANIZACIÓN DE PADRES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA HUEHUETENANGO



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público