



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL CHORRO, ALDEA XEMAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0038-45	FECHA:	16/09/2024



Foto1: MURO PERIMETRAL



Foto 2: SANITARIOS EN MAL ESTADO



Foto 3: LAVAMANOS



Foto 4: PORTON



Foto 5: MINGITORIO



Foto 6: PINTURA EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Juan...*

Firma y sello del Presidente de la OMB



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL CHORRO, ALDEA XEMAL
ESTABLECIMIENTO:	13-19-0038-45	FECHA:	16/09/2024




Foto 7: DEPÓSITO DE AGUA EN MAL ESTADO



Foto 8: REPELLO EN MURO DE CONTENCIÓN



Foto 9: REPELLO Y PINTURA EN BAÑOS Y COCINA



Foto 10: MURO PERIMETRAL



Foto 11: REPOSADERAS EN MAL ESTADO



Foto 12: CAJA DE REGISTRO EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Publico
	